

deli得力

人民币鉴别仪(点验钞机) 使用手册 USER'S MANUAL



JBYD 3909A(C)

■ 全面兼容空 ■ 多重鉴别 ■ 数字化处理 ■ 智能化系统



此为A级产品，在生活环境中，可能会造成无线电干扰。

在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

目 录

安全注意事项与保养 - - - - -	1
仪器拆封 - - - - -	1
技术指标 - - - - -	2
后部结构介绍 - - - - -	2
操作指南 - - - - -	3
└ 正确的点钞操作方法 - - - - -	3
机器背部构造 - - - - -	4
功能使用说明 - - - - -	4
常见故障分析及排除 - - - - -	6
└ 进钞台调整方法 - - - - -	6
└ 故障自诊断 - - - - -	7
└ 简单的故障检查与排除 - - - - -	8
└ 易损件更换方法 - - - - -	9
产品保修卡 - - - - -	10

安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，并且使用的电压值应在规定的范围以内。
2. 本机适用在0°C ~ 40°C的温度中工作，如在0°C以下或40°C以上时会使机器难以正常工作。
3. 使用本机时，应避开可能对电网产生强干扰的用电电器(如手机、电钻、电焊机等)，应避开强光直射和强磁场干扰，以免造成毁伤失灵。
4. 应定期清除机内积尘，清尘时务必关闭电源，拔掉电源插座。
5. 长时间不使用或操作人员离开时，务必切断电源。
6. 当发生下列情况时，应切断电源并通知专业维修人员进行维修：
A. 液体洒到机器上时 B. 机器严重摔坏时
C. 机器性能有异常变化时 D. 按说明书正确操作，仍不能正常工作时

仪器拆封

请您检查仪器外观是否完好无损，清点所有附件。点钞机包装箱内应包括下列物件：如有缺损，请与经销商联系！

说明书一本(内含保修卡)



电源线一条



清洁毛刷一把




技术指标

- 点钞速度: ≥900张/分
- 点钞尺寸: 长度110~165mm, 宽度50~110mm
- 票额厚度: 0.075~0.15mm
- 进钞容量: 15mm
- 接钞容量: 30mm
- 计数显示屏范围: 1~999张
- 预置数显示屏范围: 1~100%
- 整机重量: 4.6kg
- 电源: AC220V(1±10%) 50Hz
- 电流: 0.4A
- 功率: ≤80W
- 保险管电流: 2A
- 环境温度: 0°C~40°C
- 外形尺寸: 295x235x200mm

后部结构介绍



- 1 滑钞板
- 2 调节螺杆
- 3 电源开关
- 4 电源插座
- 5 2A保险丝(内置)
- 6 进钞台固定螺钉



如图示，图一为正确操作，图二、三为错误操作。

如图示，图一为正确操作，图二、三为错误操作。图二中操作者捻钞方向错误，图三中操作者未把纸币捻成一定斜度。

■ 1. 将电源线插入器插到点钞机后

机器外部构造

- 1 显示窗
- 2 接钞轮
- 3 收钞光电传感器
- 4 进钞光电传感器
- 5 喂钞台
- 6 “复位/+1”键
- 7 “清零/+10”键
- 8 “模式”键
- 9 “功能”键



功能使用说明

分版: 能清分出第五套人民币不同面值的夹张币，同时具有极强的鉴伪能力。

计数: 可混合清点不同版本和不同面值的纸币人民币，特别适用于清点低面值纸币人民币和票据。

■ 模式

按下“模式”键切换“预置状态”、“累加状态”。显示屏上相应指示灯亮，说明已处于相应的功能状态。

预置方式: 点按1次“模式”键，显示屏上显示“预置”，显示屏下方显示100。在收钞口无纸币情况下用“清零/+10”和“复位/+1”键可重新设定预置张数。在点钞计数到预置数值时，机器自动停止，从收钞口取走纸币或按“复位”键可直接进行下次进钞点数。取消预置方式：点按1次“模式”键即可退出。

累加方式: 点按2次“模式”键，显示屏上相应的“累加”灯亮，即已打开累加方式。每次清点完^{单笔}将钞台上的纸币，其清点数与上次的累加^{单笔}值在显示屏窗口显示^{累加}。取消累加方式：再按“模式”键，“累加”字样消失。

■ 清零

在电机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数值，报警状态下点按“清零”键可退出报警状态。

■ 复位


在电机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数值，且启动电机。报警状态下点按“复位”键退出报警状态。

■ 语音报警

开机出现欢迎语，点钞报警时，语音提示伪钞结果；按住“复位”键开机，开启或关闭语音功能。

■ USB在线升级功能

请登入得力官网www.nbdeli.com,点击右上角“客户服务”选择“售后服务”，点击“技术信息”输入ID: delikh
密码: 000000 下载“点钞机在线升级平台”，按说明既需要操作升级。




常见故障分析及排除

■ 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或点数不准时，可通过调节喂钞台调节螺丝，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力片之间，感到有拉力（约0.5KG拉力）即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。

喂钞台调节螺丝 ▶



常见故障分析及排除

■ 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断。如有异常，在显示窗显示故障代码，具体如下：

显示窗显示	故障原因	排除方法	显示窗显示	故障原因	排除方法
CE1	左计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEA	紫光电路故障	检查线路或更换传感器
CE2	右计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEF	长磁头电路故障	检查线路或更换长磁头
CE3	宽度检测槽型光耦电路故障	检查线路或更换传感器			
CE4	喂钞台进钞光电传感器故障	检查线路或更换传感器			
CE5	收钞光电对管电路故障				

常见故障分析及排除

■ 简单的故障检查与排除

在要求维修之前,请先自行检查下列各点:

机器停止工作	(插好电源插头)	(开启电源)	(请维修人员更换保险管座内的保险丝)	AC220V±10%
	1.电源插头两端是否分别插入插座和机器?	2.是否停电或没开开关?	3.保险丝是否已被烧断?	4.使用电源电压是否过低?
刀式失灵	(清扫进钞传感器)	(接好连线)	(更换传送带)	调节螺杆
	1.进钞传感器是否积尘?	2.接钞格板与主电路板连线是否中断?	3.主传送带是否断裂?	4.机器是否卡钞?(清除卡钞并调节螺杆)
计数不够准确	调整进钞台位置	(清扫左、右计数管)	(更换橡胶配件)	(按正确的放钞方法操作)
	1.进钞台位置是否已调试好?	2.计数传感器是否积尘?	3.阻力皮、捻钞轮是否严重磨损?	见按正确的放钞示意图(第三页)
识别不准	重新选择您需要的功能键	更换	调整	
	1.功能是否选择正确?	2.宽度横形光耦是否失效?	3.磁性传感器间隙是否不对?	

常见故障分析及排除

■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。

2. 当拾钞轮磨损时，会造成计数器显示的张数不准，需更换拾钞轮。抽出托钞板，卸下左右滑钞板，然后用手拆下已被磨损的空转腰带，换上新的后再按原样复原即可。

3. 磨擦带衬垫板、盖牛皮纸衬垫、卸下磨擦带、换上新的即可。

保修卡

此联沿虚线剪下，由经销商保管

用户，如果产品因质量问题向

凡购买本公司产品者

或特约维修站联系。

公司根据故障情况提供免费

发生故障时，由本公司详细填写下列表格，并经经

务的凭证，此卡须让

维修：

不的：

保管不当而造成损坏：

请您撕下并分享有本

货日期：

公司提供的免费保修服务之

年 月 日

出厂编号

生产日期

联系人

联系电话

联系方式

联系电话

联系方式

维修人签字

日期

客户签字

日期

出厂编号

生产日期

联系人

联系电话

联系方式

联系电话

联系方式

维修人签字

日期

客户签字

日期

此剪下，由经销商保管

执行标准：GB 16999-2010

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址：浙江宁海得力工业园

全国服务热线：400-185-0555

[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)

MADE IN CHINA

保留备用



生产许可

全国工业产品生产许可证
XK09-001-00077