

得力

人民币鉴别仪(点验钞机)

U 使用手册

SER'S MANUAL



人民币鉴别仪

Ⅹ

Ⅹ

人民币鉴别仪

人民币鉴别仪

人民币鉴别仪



此为A级产品，在生活环境中，可能会造成无线电干扰。
在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

目 录

安全注意事项与保养 - - - - -	1
仪器拆封 - - - - -	1
技术指标 - - - - -	2
后部结构介绍 - - - - -	2
操作指南 - - - - -	3
└ 正确的点钞操作方法 - - - - -	3
机器外部构造 - - - - -	4
功能使用说明 - - - - -	4
常见故障分析及排除 - - - - -	6
└ 进钞台调整方法 - - - - -	6
└ 故障自诊断 - - - - -	7
└ 简单的故障检查与排除 - - - - -	8
└ 易损件更换方法 - - - - -	9
产品保修卡 - - - - -	10

安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，并且使用的电压值应在规定的范围以内。
2. 本机适用在0°C~40°C的温度中工作，如在0°C以下或40°C以上时会使机器难以正常工作。
3. 使用本机时，应避开可能对电网产生强干扰的用电电器(如手机、电钻、电焊机等)，应避开强光直射和强磁场干扰，以免造成鉴伪失灵。
4. 应定期清除机内积尘，清尘时务必关闭电源，拔掉电源插座。
5. 长时间不使用或操作人员离开时，务必切断电源。
6. 当发生下列情况时，应切断电源并通知专业维修人员进行维修：

A. 液体洒在机器上时	B. 机器严重摔坏时
C. 机器性能有异常变化时	D. 按说明书正确操作，仍不能正常工作时

仪器拆封


请您检查仪器外观是否完好无损，清点所有附件。点钞机包装箱内应包括下列物件：如有缺损，请与经销商联系！

说明书一本(内附保修卡)

USB数据线一条


电源线一条

清洁毛刷一把



后部结构介绍

- | | |
|-------------|-----------|
| 1 滑钞板 | 7 进钞台固定螺钉 |
| 2 调节螺杆 | |
| 3 电源开关 | |
| 4 电源插座 | |
| 5 2A保险丝(内置) | |
| 6 USB接口 | |





将同面额的一叠纸币捻成一定斜度，滑钞板上，机器即自动完成点钞工作，待滑钞板上在钞票全部输送完毕，机器停止计数，此时计数器显示的是该叠钞票的数量。取出接钞架钞票。每次清点钞票时显示器上显示的数值自动控制将清零后重新计数。

平放
数字

■ 正确

的点钞操作方法

点钞时先将钞票进行整理，按不同的面值分类。

钞票上的纸张贴贴没剪齐，必须将钞票均匀展开，分成小捆状；成捆钞票应元整再扇开，放入滑钞板进口处。



如图示，图一为正确操作，图二、三为错误操作。图二中操作者捻钞方向错误，图三中操作者未把纸币捻成一定斜度。



功能使用说明

■ 功能

根据需要，按“功能”键，选择智能、合计、分版（闪）、分版和计数功能，显示屏显示相应字样。

智能：可清点第五套5元以上人民币，清分出不同面值的~~人民币~~，具有极强的鉴伪能力。

合计：在混点点检第五套人民币时，显示窗实时显示所点检纸币的合计总金额，并具鉴别功能。

功能使用说明

分版(闪)：能清分出第五套人民币同面值的夹张币，20元99版与20元05版相互清分。
能清分出第五套人民币不同面值的夹张币，同时具有极强的鉴伪能力。
具有荧光鉴伪功能，可混合清点不同版本和不同面值的纸币人民币，特别适用于清点低面值纸币人民币
和票据。

■ 模式


按下“
—预置

模式”键切换“预置”状态或“累加”状态。显示屏上相应指示灯亮，说明机处于相应的功能状态。

方式：“点按1次“模式”键，显示屏上显示“预置”，显示屏下方显示100。在收钞口无纸币情况下用“清零/+

模式”键，显示屏上显示“累加”，显示屏下方显示000。在收钞口有纸币情况下用“清零/+”键，显示屏上显示“累加”，显示屏下方显示000。

操作方法：将纸币放入机内，按“清零/+”键，显示屏上显示“累加”，显示屏下方显示000。




常见故障分析及排除

■ 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或点数不准时，可通过调节喂钞台调节螺丝，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力片之间，感到有拉力（约0.5KG拉力）即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。

喂钞台调节螺丝 ▶



常见故障分析及排除

■ 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断。如有异常，在显示窗显示故障代码，具体如下：

显示窗显示	故障原因	排除方法	显示窗显示	故障原因	排除方法
CE1	左计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEA	紫光电路故障	检查线路或更换传感器
CE2	右计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEF	长磁头电路故障	检查线路或更换长磁头
CE3	宽度检测槽型光耦电路故障	检查线路或更换传感器			
CE4	喂钞台进钞光电传感器故障	检查线路或更换传感器			
CE5	收钞光电对管电路故障				

常见故障分析及排除

■ 简单的故障检查与排除

在要求维修之前，请先自行检查下列各点：

机器停止	(插好电源插头)	(开启电源)	(请维修人员更换电源插座下的保险丝)	(调整电压) AC220V+10%
1.电源插头或电源线是否分立(插入插座和机器)? 2.是否总闸或没开开关?				
清扫进钞传感器	(接好连线)	(更换传送带)	4.机器是否卡钞?(清除卡钞并调节螺杆)	停机方式失灵
1.进钞传感器是否积尘? 2.接钞传感器与主电路板连线是否中断?				
调整送钞台位置	(清扫左、右计数管)	(更换橡胶配件)	(按正确的放钞方法操作) 见按正确的放钞示意图(第三页)	计数不够准确
1.送钞台位置是否已调试好? 2.计数传感器是否积尘?				
重新选择您需要的功能键	更换	调整	4.放钞是否正确? 见按正确的放钞示意图(第三页)	识别不准
1.功能是否选择正确? 2.宽度槽形光耦是否失效?				

常见故障分析及排除

■ 易损件更换方法

- 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。

当阻力片磨损时，会出现计数不准、卡钞等情况，抽出滑钞板，卸下左右阻力片，然后用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的后用按原样复原即可。

当进钞口卡钞时，用手按下滑钞板，卸下左右阻力片，抽出滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的后用按原样复原即可。

保修卡

凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问
题或维修时，
或到维修站联系。

发生故障时，由本公司根据故障情况提供免费
务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经
销商盖章，

收费标准：

保管不当而造成损坏的：

请您能充分享有本公司提供的免费保修服务之
权利，此卡有效期为一年。

进货日期：_____年_____月_____日

出厂编号			
生产日期	联系人	联系电话	
发票号码			

客户签字	维修人签字	日期	
发票号码			

此联沿虚线剪下，由经销商保管。

注

执行标准: GB 16999-2010

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江宁海得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)

MADE IN CHINA

保留备用



全国工业产品生产许可证
XK09-001-00077